

**ООО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭКСПЕРТНО-ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«ЭЛАТЕЯ»**

г. Хабаровск, ул. Доватора, 24а, офис 2005.

Тел.: (4212) 94-34-24; дон. 60-43-53

ИНН / КПП 2725101240 / 272501001

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ДЭЮЦ «ЭЛАТЕЯ»

В.Ю. Щаковский

05 марта 2019 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

05.03.2019 г.

№ 007/С-19

Заключение выполнено на основании договора № 007/С-19 на оказание услуг от 05.02.2019 года заключенного Обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточный экспертно-юридический центр «Элатея», в лице генерального директора Щаковского В.Ю., действующего на основании Устава [REDACTED]

Паспортные
данные заказчика:
[REDACTED]
[REDACTED]

Сведения об исполните-
ли:
[REDACTED]
ООО «Дальневосточный экспертно-юридический центр «ЭЛАТЕЯ»
(ООО ДЭЮЦ «ЭЛАТЕЯ»).
г. Хабаровск, ул. Доватора, 24а, офис 2005
ИНН / КПП 2725101240 / 272501001

На разрешение специалистам поставлены следующие вопросы:

1. Установить наличие (отсутствие) и характер дефектов отделки помещений квартиры № 48, расположенной в доме [REDACTED] в г. Хабаровске, причиненных в результате затопления 21.01.2019 г.
2. Определить стоимость ущерба, возникшего 21.01.2019 г. в результате затопления помещений квартиры № [REDACTED], расположенной в доме № [REDACTED] в г. Хабаровске.
3. Определить наличие (отсутствие) и характер дефектов мебели, одежду и других предметов в помещениях квартиры № [REDACTED], расположенный в доме № [REDACTED] по ул. кв-л [REDACTED] в г. Хабаровске, причиненных в результате затопления, произошедшего 21.01.2019 г.
4. Определить размер ущерба от утраты товарного вида при условии выявления дефектов мебели, одежду и других предметов.

Исследование состоит из 2-х частей:

I часть - строительно-техническое исследование (по вопросам №№ 1,2).

II часть - товароведческое исследование (по вопросам №№ 3,4).

Производство строительно-технического исследования поручено специалисту-

Бритеву Александру Борисовичу

Образование:

Высшее профессиональное, Лицензия ТВ № 109443 регистрационный номер 8 от 28 июня 1991 г.

Квалификация: инженер-строитель по специальности: «Промышленное и гражданское строительство».

Стаж работы в сфере строительства, ремонта зданий и сооружений – с 1985 года.

Стаж работы в экспертной деятельности – с 2014 года

Производство товароведческого исследования поручено специалисту –

Сенко Елене Алексеевне

Образование:

Высшее по специальности «Товароведение и экспертиза товаров», диплом ХГАЭиП № 00807725 от 24.06.2005 года с присвоением квалификации «товаровед-эксперт», общий трудовой стаж по специальности «товаровед».

Стаж счищие 25 лет.

Специальная подготовка по специальности 19.1 «Исследование промышленных (непродовольственных) товаров, в том числе с целью проведения их оценки».

Стаж экспертной деятельности с 2013 года.

*При производстве исследования были использованы следующие специальные, нормативные
литература о действующей редакции:*

1. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»;
2. Инструкция по организации производства судебных экспертиз и государственных судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации № 317 от 20.12.2002 г.
3. Методические рекомендации по производству судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях системы министерства юстиции Российской Федерации. Приказ Минюста от 20.12.2002 г №346
4. Сборник учебно-методических пособий по судебной строительно-технической экспертизе под редакцией Бутырина А.Ю.
5. ГОСТ 15 [REDACTED] понятия.

Термины и определения» ГОССТАНДАРТ, Москва, 1979 г.

6. ГОСТ [REDACTED] производства. Термины и определения»
7. Справочник товароведа непродовольственных товаров: т. 3, М., «Экономика», 1984 г.
8. Н.М. Чечеткина и др., «Товарная экспертиза», Ростов – на – Дону, «Феникс» 2000 г.;
9. Таблица размеров [REDACTED] а и/или другого имущества, принадлежащего гражданам», утв. решением Исполнительной дирекции ОАО «Росгосстрах» №71 от 18.01.2003 г.)
10. Частная методика производства судебно-товароведческих экспертиз имущества, пострадавшего в результате аварийных ситуаций, научно-практический журнал «Теория и практика судебной экспертизы» № 2(6) 2007 г., ГУ РФ ЦСЭ МЮ РФ, М., «Наука», 2007 г.

11. Территориальные единичные расценки Хабаровского края (TER, TERp – 2001 (в редакции 2014г.)
12. Письмо от 27 ноября 2012 г. N 2536-ИП/12/1 С Министерства регионального развития РФ о порядке применения понижающих коэффициентов к нормативам начальных расходов и сметной прибыли в строительстве.
13. Программный комплекс «ГРАНД – Смета» версия 5.5.1.
14. Рекламная информация на февраль 2019 г.:
Интернет- сайты: <https://komsfordom.ru/landem/>,
<http://mebel.krona27.ru/kuhni/>,
<https://www.meb100.ru/mebel-kuhonnaya-garnitura/kuhni-pryamye-foto-katalog/>,
<https://azbykamebeli.ru/catalog/>,
<https://megapolis-khv.ru/products/wardrobe/shkaf-raspashnoi-elegans-5.html>,
<https://khabarovsky.divankomod.ru/catalog/prikhozhaya/prikhozhie-obshchiy/prikhozhie/prikhozhaya-vals-venge/>,
<https://khabarovsky.regmarkets.ru/prikhozhaya-vals-1/>,
<https://khabarovsky.nadommebel.com/catalog/prikhozhie/prikhozhaya-vals-venge-tsavo-dub-belfort/>,
<http://domdivanov27.ru/store/kuhonnaya-stoly/razdvizhnye/>,
[https://habarovsk.tiu.ru/Obedennyj-stol-pryamougolnyj.html/](https://habarovsk.tiu.ru/Obedennyj-stol-pryamougolnyj.html),
<https://habarovsk.satom.ru/k/obedennye-stoly-s-pryamougolnoy-stoleshnicy/>,
<https://mebelhab.ru/home/katalog/stoly/kompyuternye-stoly/>,
<https://www.farpost.ru/khabarovsk/>, <https://khabarovsky.nadommebel.com/catalog/kompyuternye-stoly/>,
https://meba-kirov.ru/Katalog/Norka/Shuba_norkovaya_Moskvichka_s_kapuushonom/,
<http://stolicameba.ru/>,
<https://snowqueen.ru/habarovsky/catalog/shuby/shuby-iz-norki/s-kapuushonom?p=1/>,
https://100shub.ru/products/shuba_ugolnaja_iz_norki/;

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

1. Копия Технического паспорта жилого помещения (квартиры) № 48 ДОС № 48 составленного по состоянию на 16 июля 2000 г.

2. Копия Акта обследования на предмет порчи стояка горячего водоснабжения составленного комиссией ООО «██████████» от 21.01.2019 г.

3. Копия Товарного чека от 11.10.2015 г. ООО «Мебель» г. Хабаровск, ул. Руднева, на приобретение кухни «Лиза-5» 1,8 м;

4. Копия Товарный чек № 00028368 от 28.01.2017 г. Магазин «АМ» г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 28 Эко Дом, на приобретение шкафа «Элегант»;

5. Копия Товарный чек № 00014354 от 15.01.2017 г. Магазин «АМ» г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 28 Эко Дом, на приобретение прихожей «Вальс»;

6. Копия Подвесные товарные, маркировочные ярлыки и маркировочные текстильные ленты на п/пл. штаны женские с капюшоном из меха норки;

7. Набор корпусной кухонной мебели (кухня), 1,8 м «Лиза 5» (600*800*100) ЛДСП «дуб беленый»/МДФ лакированный «текстиль», 6 предметов;

8. Шкаф комбинированный «Останс», отдельно стоящий, ЛДСП, 4-дверный с зеркалом, 6 ящиков, «салтапа»/«сокат»;

9. Набор мебели для прихожей «Вальс» (вензеля, шкаф с зеркалом), ЛДСП «венге»/«беленый дуб»;

10. Стол обеденный раскладной, прямоугольный, ЛДСП/массив «бук светлый», размеры 850x570x730;

11. Стол компьютерный с верхней надстройкой и тумбой 2 ящика, ЛДСП, цвет «вишня оксфорд»;

12. Напулько жёлтоское, из меха порки «Москничка», цвет «куколь», арт. МИМ-454, с капюшоном 90х120, размер 50-52;

13. Объект исследования – жилое помещение, квартира № 48.

05 февраля 2019 года, специалистами произведен осмотр жилого помещения – квартиры, расположенной по адресу: г. Хабаровск кв-л [REDACTED] и мебели, одежды и других предметов на предмет выявления повреждений от затопления.

Исследование жилого помещения проводилось методом визуального осмотра конструктивных элементов объекта исследования.

Необходимые замеры проводились:

- металлической рулеткой длиной 5м с ценой деления 1мм;
- металлической линейкой с ценой деления 1мм.

Осмотр проводился в присутствии техника ООО «[REDACTED]» [REDACTED] О.А. и владельца квартиры А. [REDACTED] Ю.Г.

В процессе исследования объекта жилого помещения, специалистом Брилевым А.Б. производилась фотосъемка фотоаппаратом марки «Sony DSC-F717», тип фотоаппарата – цифровой.

Результаты фотосъемки представлены в фототаблице № 1. (Приложение № 1)

Специалистом Сецко Е.А. фиксация выявленных повреждений мебели, одежды и других предметов производилась с помощью цифрового фотоаппарата марки «SONY DSC WX220».

Результаты фотосъемки представлены в фототаблице № 2. (Приложение № 4).

1 часть

СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Вопрос № 1. Установить наличие (отсутствие) и характер дефектов отделки помещений квартиры № [REDACTED], расположенной в доме [REDACTED] по ул. кв-л. [REDACTED] в г. Хабаровске, причиненных в результате затопления, произошедшего 21.01.2019 г.

При осмотре установлены следующие повреждения:

Обои в помещениях: комнаты, коридор, кухня отклеянут по стыкам, общая площадь поврежденных обоев 73м². (Фото №№ 1, 2, 3). Дверь в ванную комнату- 0.6 ПВХ вздута по торцам. (Фото №№ 4,5). Просм в комнату из ГВЛ разобран, площадь демонтированного ГВЛ - 1.3м². (Фото № 6). В помещениях: комната, коридор, кухня демонтирован плинтусом площадь - 27.7 м²(Фото №№ 7, 8), наблюдаются дефекты фанеры в виде коробления - 19 м². (Фото №№ 9,10). Пуголки в исправном состоянии, повреждений электропроводки не выявлено.

Согласно акту обследования составленного комиссией ООО «[REDACTED]» от 21.01.2019г., данные повреждения произошли в результате прорыва стояка горячего водоснабжения.

Для восстановления жилого помещения в доаварийное состояние необходимо провести следующие работы:

- Замена двери с блоком ПВХ-0.6 1шт.
- Устройство ГВЛ стен - 1.3 м².
- Замена обоев флизелиновых - 73 м².
- Замена фанеры на полах - 19 м².
- Настыл линолсума -27.7 м².

Вопрос № 2. Определить стоимость ущерба, возникшего 21.01.2019 г. в результате затона помещений квартиры № [] расположенной в доме № [] по ул. кв-л ДОС [] в г. Хабаровске.

Для определения стоимости восстановительного ремонта, на устранение повреждений от затона жидкого помещения –квартиры № 48, расположенного в доме № 48 и в ДОС в г. Хабаровске, причиненных в результате затона от 21.01.2019 г., специалистом составлен показанный сметный расчёт стоимости восстановительного ремонта.

Объёмы работ определены на основании осмотра, замеров и подсчётов объёмов работ. Стоимость ремонтно-строительных работ определялась базисно-индексным методом с использованием программного комплекса «Гранд-Смета» и с учетом текущих индексов по видам работ по состоянию на первый квартал 2019 года. (Приложение № 2).

На основании сметного расчета, стоимость работ по восстановительному ремонту, составляет: 64 193 (шестьдесят четыре тысячи сто девяносто три) рубля.

II часть **ТОВАРОВЕДЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ**

Термины и определения, используемые при исследовании:

1. дефект (порок) – каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям (п. 38 ГОСТ 15467-79); 2) изменение первоначальных свойств изделия (поражение) под влиянием негативных факторов, возникающее в сфере производства, обращения, в процессе эксплуатации и проявляющееся в соответствующих признаках;
2. дефект эксплуатации – дефект, возникающий в процессе использования изделия;
 - дефект значительный – дефект, который, существенно влияет на использование продукции по назначению и (или) на её долговечность; но не является критическим;
 - дефект критический – дефект, при наличии которого использование продукции по назначению практически невозможно или недопустимо;
3. степень снижения качества изделия – числовая характеристика утраты (доля) объектом своего качества (способности удовлетворять соответствующую потребность);
4. коричневая мебель (методика «Экспертиза мебели») – шкафы и тумбы всех видов, столы с тумбами;
5. отделочные материалы - материалы, применяемые для отделки поверхностей мебели с целью придания ей соответствующего внешнего вида и предохранения от загрязнений, влаги, тепла, света и механических повреждений;
6. МДФ – спрессованная мелкодисперсная фракция дерева с липким в качестве основного связующего элемента веществом;
 - ЛДСП – ламинированная древесно-стружечная плита, изготовленная на основе крупнодисперсной древесной стружки, скрепленной формальдегидными смолами. Материал представлен в листовой форме, которая достигается за счет горячего прессования;
7. габаритные размеры – размеры, определяющие предельные внешние (или внутренние) очертания изделия;

8. мховой скрой – это мховая часть верха, которой в скорняжном производстве придается закопченная форма;
9. потребительские свойства мебели – функциональные, эргономические, эстетические, прочность, долговечность и надежность, дифференцированные в зависимости от ее вида и назначения;
10. эстетические свойства мебели – художественная выразительность, чистота и ясность формы, хорошие пропорции, умелое сочетание различных элементов, органическое сочетание формы и конструкции мебели с назначением, удобством эксплуатации, безопасностью;
11. ущерб – Согласно ст.15, ч.2 ГК РФ под реальным ущербом «понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утраты или повреждение его имущества»;
12. сходство – подобие сравниваемых объектов. Констатируется при наличии у этих объектов общих родовых (групповых) признаков;
13. аналог (подобие) – материальный (материализованный) объект, базовые свойства которого соответствуют свойствам исследуемого объекта. Степень адекватности (надраженности) аналога исследуемому объекту определяется числом их общих свойств.

*Вопрос № 3. Определить наличие (отсутствие) и характер дефектов мебели, одежды и других предметов в помещениях квартиры № [REDACTED], расположенной в доме № [REDACTED] по ул. кваг-
[REDACTED] в г. Хабаровске, причиненных в результате затопа, произошедшего 21.01.2019 г.*

Для решения поставленного вопроса проводилось исследование по следующей методике:

1. Методом органолептического осмотра и линейных измерений с помощью металлической рулетки с ценой деления 1 мм, фото - фиксацией с помощью цифрового фотоаппарата марки «SONY DSC WX220» устанавливались:

товарные характеристики исследуемых изделий, представленных на осмотр (конструкция, модель, вид применяемых материалов, внешний вид, размерные признаки); (см. графу 2 табл. №1 прил. № 3)

– наличие/отсутствие дефектов, возникших в результате эксплуатации (характерные признаки, расположение дефектов, степень выраженности); (см. графу 3 табл. №1 прил. № 3)

– наличие/отсутствие дефектов, возникших в результате парчи – снижения негативного, термического, контактного воздействия влажной среды (характерные признаки, расположение дефектов, степень выраженности), а также их влияние на потребительские свойства (эстетические, гигиенические, прочность, надежность, долговечность, безопасность); (см. графу 3 табл. №1 прил. № 3)

– степень снижения качества изделий и их стоимость до затопа квартиры с учетом износа, исходя из наличия (отсутствия) дефектов эксплуатации в ценах, действующих на дату исследования; (см. графу 5, 6 табл. №1 прил. № 3)

степень снижения качества изделий в результате парчи и их стоимость с учетом эксплуатационного износа и всех имеющихся дефектов парчи; (см. графу 7,8 табл. №1 прил. № 3);

– снижение стоимости («ущерб») изделий, поврежденных в результате внешнего, негативного, термического, контактного воздействия влажной среды; (см. графу 9 табл. №1 прил. № 3)

2. На основании маркетингового исследования: анализа уровня цен и конъюнктуры рынка, устанавливавшаяся рыночная (розничная) цена идентичных и аналогичных изделий на период проведения исследования (февраль 2019 г.); (см. графу 4 табл. №1 прил. № 3)

3. При решении вопросов, связанных с установлением степени снижения качества (износа) исследуемых объектов, рекомендовано использование действующих нормативных документов, регламентирующих степень снижения качества изделий в зависимости от периода эксплуатации. При этом

необходимо учитывать год приобретения (или начала эксплуатации) изделий и условия их эксплуатации.

В случаях, когда дефекты порчи имущества, невозможно отделить от дефектов эксплуатации, размер скидки на износ устанавливается исходя из года приобретения, согласно Таблице размеров скидок на износ предметов домашнего имущества при их добровольном страховании («Правила добровольного страхования имущества и/или другого имущества, принадлежащего гражданам», утв. решением Исполнительной дирекции ОАО «Ростгосстрах» №74 от 18.04.2003 г.)

В результате исследования установлено:

1. Представленное имущество, бывшее в эксплуатации: Набор корпусной кухонной мебели (кухня), 1,8 м «Лиза 5» (600*800*100) ЛДСП «дуб беленый»/ МДФ лакированный «текстиль», 6 предметов; Шкаф комбинированный «Элеганс», цельно стоящий, ЛДСП, 4-х дверный с зеркалами, 6 ящиков, «санктана»/ «сокат»; Набор мебели для прихожей «Вальс» (вшкафка, шкаф с зеркалами), ЛДСП «мёд»/ «беленый дуб»; Стол обеденный раскладной, прямоугольный, ЛДСП «бук светлый», размеры 850x570x730; Стол компьютерный с верхней падстройкой и тумбой 2 ящика, ЛДСП, цвет «кинния окефорд»; Пальто женское из меха норки «Москвичка», цвет «кузуль», пр. МЦМ-454, с капюшоном 90x120, размер 50-52; - имеют значительные и критические дефекты порчи, характеризующиеся в результате внешнего негативного, термического, контактного воздействия влажной среды:

- «Неравномерные разбухания щитовых деталей ЛДСП корпуса и МДФ фасадов с увеличением ее толщины, с образованием бугристых неровностей, с расходжением полос облицовки по ребрам щитовых деталей, с образованием зазоров перекладиной величиной снизу вверх между основанием плинты и облицовкой на различных участках мебели, с частичным отслоением торцевой кромки с разрушением основы ЛСП»;
- «Разрыв кожевой ткани», «Намокание, жесткость кожевой ткани, приложение мелодрия»;
- «Нянина от подмочки белесые и желтовато-коричневые на подкладке и на материалах верха в результате длительного воздействия влаги»;
- «Намокание, деформация изделия, «изменение формы», «цветность волоса меха» в результате термического воздействия (горячая вода, пар)»;

По каждой позиции дефекты порчи изложены в графе №3 таблицы №1 приложения №3 заключения № 007/С-19

2. Как следует из акта обследования от 21.01.2019 г. на момент проверки комиссией установлено, что в результате порчи на стояка горячего водоснабжения в кв. № [REDACTED], расположенной по ул. [REDACTED] в г. Хабаровске, в зале пострадал «шкаф (б/у), компьютерный стол (б/у), после намокания нижняя часть частично разбухла», «коридор: намокло ... прихожая б/у», «кухня: ... частично кухонный гарнитур, обеденный стол», «...намокла шуба, которая находилась в коридоре»

3. В связи с тем, что древесина (и изделия из нее) является природным материалом, в ней происходят непрерывные изменения, которые приводят ее в равновесие с окружающей средой. [REDACTED]

4. Товарный вид и потребительские свойства (эстетические, прочность, надежность и долговечность), предоставленных на исследование корпусной мебели и мехового изделия, частично или полностью утрачены.

5. Набор корпусной кухонной мебели (кухня), 1,8 м «Лиза 5» (600*800*400) ЛДСП «фаб бене-
ный» МДФ лакированный «текстиль», 6 предметов: Шкаф комбинированный «Элеганс», отдельно
стоящий, ЛДСП, 4-дверный с зеркалом, 6 ящиков, «сан гана»/ «сокат»; Набор мебели для прихожей
«

Результаты исследования изложены в табличном материале заключения таблицы №1
приложения №3 и фото-таблицце №2 приложении №4.

**Вопрос № 4. Определить размер ущерба от утраты товарного вида при условии выявле-
ния дефектов мебели, одежды и других предметов.**

По определению стоимости указанных объектов, необходимо уточнить, что свободная
рыночная (различная) стоимость единицы изделия – это свободная цена на товар, складывающаяся в
зависимости от спроса и предложения на различном рынке в конкретном месте в определенный по-
риод времени.

Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ опре-
делено понятие «рыночная стоимость» - наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может
быть отпущен на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно,
располагая всей необходимой информацией, а на величине сделки не отражаются какие-либо
чрезвычайные обстоятельства»

Согласно Налогового кодекса РФ рыночной ценой товара признается цена, складывающаяся
при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (а при их отсутствии – однород-
ных) товаров в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях.

В случае отсутствия (или недоступности) источников информации о цене исследуемого
товара проводятся маркетинговые исследования аналогичного товара.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации «Об утверждении стан-
дартов оценки» от 06 июля 2001 года № 519 существуют следующие подходы к оценке:

– затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом их
износа;

– сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
сравнении объекта с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о
ценах сделок с ними;

– доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении ожидаемых доходов от объекта оценки.

Метод оценки – способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из подходов к
оценке.

*Расчет стоимости ущерба в результате порчи имущества, выданного в эксплуатацию, произво-
дился по формулам:*

Sy - S1 S2;

Где: Sy - снижение стоимости имущества в результате порчи («ущерб»);

S1 = S₀ (S₀ x K1),

S1 - стоимость бездефектной продукции с учетом износа (эксплуатации)

S₀ цена бездефектной продукции;

K1 - степень снижения качества (и стоимости) продукции в результате износа (эксплуатации) в %;

S2 = S1 - (S1 x K2),

Где: S2 - стоимость продукции с учетом дефектов порчи;

K2 - степень снижения качества (и стоимости) продукции в результате порчи в %;

Стоимость представленных изделий с учетом эксплуатационного износа в ценах, действующих на дату исследования, составляет: 175 438 (Сто семьдесят пять тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 00 копеек.

Стоимость («остаточная стоимость») исследуемых объектов с учетом эксплуатационного износа и всех имеющихся дефектов порчи на момент исследования составляет: 1 768 (Одна тысяча семьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Снижение стоимости («ущерба») поврежденного имущества в результате внешнего, негативного, контактного, термического воздействия влажной среды, в ценах, действующих на дату проникновения исследования, составляет: 173 670 (Сто семьдесят три тысячи шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек.

Результаты расчета представлены в таблице № 1 приложения № 3.

ВЫВОДЫ:

Вопрос № 1. Установить наличие (отсутствие) и характер дефектов отделки помещений квартиры № [REDACTED] расположенной в доме № [REDACTED] в г. Хабаровске, причиненных в результате залива, произошедшего 21.01.2019 г.

Перечень и характер дефектов отделки помещений квартиры № [REDACTED] расположенной в доме [REDACTED] по ул. [REDACTED] в г. Хабаровске, причиненных в результате залива, произошедшего 21.01.2019 г., представлен в исследовательской части.

Вопрос № 2. Определить стоимость ущерба, возникшего 21.01.2019 г. в результате залива помещений квартиры № [REDACTED] расположенной в доме № [REDACTED] по ул. [REDACTED] в г. Хабаровске.

Стоимость ущерба (стоимость восстановительного ремонта), возникшего 21.01.2019 г. в результате залива помещений квартиры [REDACTED], расположенной в доме № [REDACTED] по ул. ква-л ДОС (Большой Аэродром) в г. Хабаровске, составляет:

64 193 (шестьдесят четыре тысячи сто девяносто три) рубля.

Вопрос № 3. Определить наличие (отсутствие) и характер дефектов мебели, одежды и других предметов в помещениях квартиры № [REDACTED], расположенной в доме № [REDACTED] в г. Хабаровске, причиненных в результате залива, произошедшего 21.01.2019 г.

Выявленные дефекты мебели, одежды и других предметов в помещениях квартиры № [REDACTED], расположенной в доме № [REDACTED] по ул. ква-л [REDACTED] в г. Хабаров-

ске, причиненных в результате затопления, произошедшего 21.01.2019 г., представлены в таблице № 1 (Приложение № 3).

Вопрос № 4. Определить размер ущерба от утраты товарного вида при условии выявления дефектов мебели, одежды и других предметов.

Размер ущерба от утраты товарного вида мебели, одежды и других предметов, поврежденных в результате затопления от 21.01.2019 года, составляет:

173 670 (Сто семьдесят три тысячи шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек.

Специалист:

А.Б. Брылев

Специалист:

Г. А. Сенко

Приложения к заключению:

1. Фототаблица №1.
2. Локальный сметный расчет.
3. Результаты исследований изделий. Таблица № 1.
4. Фототаблица № 2.
5. Копия Технического паспорта жилого помещения (квартиры) № [REDACTED] ДОС [REDACTED] составленного по состоянию на 16 июня 2000 г.
6. Копия Акта обследования на предмет порыва стояка горячего водоснабжения составленного комиссией ООО [REDACTED] » от 21.01.2019 г.